



セラミック溶射製品の取扱いの注意

セラミック溶射製品の溶射部は滑り止め効果のため、表面に凹凸があります。この特性上、錆が溶射部に入り込むと除去が困難です。

①タイル洗浄

酸系統（次亜塩素酸ソーダなど）の洗浄液で清掃をする場合は、錆が発生しやすいため、製品を取り外して清掃してください。

②もらい錆

もらい錆を受けやすい場所でのご利用は、十分ご注意ください。もらい錆の一般的な原因としては、道路工事や建設会社あるいは各種車両の走行の際に飛散する土砂、ホコリ、鉄粉などの付着があります。又、鉄道沿線、鉄工所・製鉄所近傍でも同様にもらい錆の原因となります。これらの場合、定期的な清掃が必要となります。